



**Bild 4** Schäden aus der manuellen Prüfung am Stulphebel



**Bild 5** Schäden aus der manuellen Prüfung am Stulp



**Bild 6** Schäden aus der manuellen Prüfung am Ecklager



**Bild 7** Schäden aus der manuellen Prüfung am Scherenlager



**Bild 8** Schäden aus der manuellen Prüfung der Glasanbindung

## 2 Durchführung

### 2.1 Probennahme

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber.

Anzahl	1
Anlieferung	29. März 2011 durch den Auftraggeber
Registriernummer	29984